



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новгородской области**

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67, лит. Б, тел. 66-27-94, ф. 66-28-11

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173000, Великий Новгород, ул. Псковская, д.171, кор. 3, т. (8162)76-51-21, ф. (8162)76-51-20

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Боровичскому и Любытинскому районам**

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д.63

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

«15» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин. № 53

(дата и время составления акта)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки принятым начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Муромцевым А.А. от 31.03.2022 г. № 53, учётный № проверки 53220061000200662091, сведения размещены в ФГИС ЕРКНМ 31 марта 2022 г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Семёновым Артёмом Юрьевичем - заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

Алексеев Дмитрий Александрович - начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Новгородской области».

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

зданий, помещений, сооружений, территории областного автономного учреждения социального обслуживания "Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
174404, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург,
д.16; 174418, Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, д. 25

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Областное автономное учреждение социального обслуживания "Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов", ИНН 5320009643, юридический адрес: 174404, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д.16

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «06» апреля 2022 года, 10 час. 30 мин.

по «15» апреля 2022 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

5 часов

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «06» апреля 2022 года, 10 час. 30 мин. по «06» апреля 2022 года, 12 час. 30 мин.

по месту: Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д.16;

с «06» апреля 2022 года, 14 час. 30 мин. по «06» апреля 2022 года, 15 час. 30 мин.

по месту: Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, д. 25

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 06.04.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «08» апреля 2022 года, 10 час. 00 мин. по «14» апреля 2022 года, 10 час. 00 мин.

по месту: Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д.16; Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, д. 25

3) инструментальное обследование

(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «14» апреля 2022 года, 16 час. 20 мин. по «14» апреля 2022 года, 17 час. 00 мин.

по месту: Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д.16;

с «14» апреля 2022 года, 17 час. 20 мин. по «14» апреля 2022 года, 18 час. 00 мин.

по месту: Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, д. 25

по результатам которого составлены:

- Протокол испытаний работоспособности системы СОУЭ № 92–22 от 14.04.2022 г.;
- Протокол испытаний работоспособности системы АПС № 91–22 от 14.04.2022 г.;
- Протокол испытаний работоспособности системы ВПВ № 93–22 от 14.04.2022 г.;
- Протокол испытаний работоспособности системы СОУЭ № 90–22 от 14.04.2022 г.;
- Протокол испытаний работоспособности системы АПС № 89–22 от 14.04.2022 г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица либо представителей объектов защиты;
- техническую документацию на объект защиты;
- документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, документы по организации обучения работников предприятий мерам пожарной безопасности, в т.ч. журналы инструктажей работников и т.п.);
- журналы эксплуатации систем противопожарной защиты;
- техническую документацию на системы противопожарной защиты проверяемого объекта защиты;
- договоры на обслуживание систем противопожарной защиты;
- технологическую документацию, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами в зависимости от специфики деятельности проверяемого объекта защиты;
- сертификаты на отделочные материалы, примененные на путях эвакуации и в зальных помещениях объектов защиты;
- документы, подтверждающие монтаж аварийного освещения путей эвакуации, в том числе проектную и рабочую документацию;
- протоколы испытания наружных, пожарных лестниц и ограждений на кровле;
- акты приёмки выполненных огнезащитных и иных работ в области пожарной безопасности, выполнение которых предполагает наличие лицензии МЧС России.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

Соответствие результатов расчета: -

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: нет

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения: -

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
Общие нарушения		
1.	Программы проведения противопожарных инструктажей требуют корректировки с учетом	п.3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением

	изменений в законодательстве (фактически программы разработаны и утверждены 10.04.2015 г.).	Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 1, п. 9, п. 10 прил. 1 Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" утвержденного Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806.
2.	Повторный противопожарный инструктаж проводится реже 1 раза в полгода со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (по факту повторный противопожарный инструктаж проводится 1 раз в год).	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 16 прил. 1 Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" утвержденного Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806.
3.	Лицами ответственными за обеспечение пожарной безопасности, не обеспечено ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности.	п. 84 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
4.	Не определен порядок и сроки проведения работ в помещениях кухонь (пищеблоков) по очистке вытяжных устройств от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
Объекты ОАУСО "Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д.16		
5.	Не организовано 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания, расположенной с северной части здания, а также пожарной лестницы на кровле и ограждения на крыше.	п. 17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
6.	Ширина эвакуационного выхода в отделении милосердия менее 1,2 м.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

		безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).
7.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (переход) в отделении милосердия менее 1,2 м.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
8.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) отделения милосердия не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
9.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям, а именно уровень сигнала звукового оповещения не соответствует требованиям: 1 этаж: - комната № 3; - комната № 9; -комната № 14. 2 этаж: -комната № 22; -комната № 26; -комната № 27. 3 этаж: -комната № 33; -комната №38; -комната № 44. (Протокол № 92-22 СОУЭ от 14.04.2022 г. ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС ИПЛ» по Новгородской области.	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
10.	Расход воды в сети внутреннего противопожарного водопровода в здании не соответствует требуемому 2,5 л/с. (в соответствии с протоколом проверки от 18.03.2021г. № 93-22 ВПВ «Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу»)	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 62, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 7.6, п. 3 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

11.	Не обеспечено автоматическое открывание ворот для проезда пожарной техники на территорию объекта при срабатывании систем противопожарной защиты или ручное открывание ворот при организации круглосуточного дежурства непосредственно у мест установки ворот, либо дистанционное при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	п. 71 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
на объекте имеется не проконтролированное Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 38/1/1 от 29.03.2021г.		
12.	На объекте защиты не ведется журнал учета эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 30, п. 48, п. 54, п. 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
13.	Не разработана и не утверждена руководителем учреждения декларация по пожарной безопасности в соответствии с требованиями норм (фактически – декларация разработана в соответствии со старой формой)	ч. 5 ст. 6, ст.64 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ
14.	Не разработана и не утверждена руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями норм (фактически – инструкция разработана в соответствии со старой формой)	п. 2 абз. 3, п. 392, 393, 394 ППР РФ, утвержденных постановлением правительства № 1479 от 16.09.2020 г.
15.	Не разработана и не утверждена руководителем организации инструкция порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты (фактически – инструкция разработана в соответствии со старой формой)	п. 56 Постановления Правительства РФ от 16.09.2021 г. «О противопожарном режиме»
16.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям, а именно уровень сигнала звукового оповещения не соответствует требованиям: 1 этаж: - комната № 3; - комната № 9; -комната № 14. 2 этаж: -комната № 22; -комната № 26; -комната № 27; 3 этаж: -комната № 33; -комната №38; -комната № 44. (Протокол № 135-21 СОУЭ от 18.03.2021 г. ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС ИПЛ» по Новгородской области.	ст. 6, ст. 54, ст. 81, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; №123-ФЗ; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

17.	<p>Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (система пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии):</p> <p>2 ДПИ в столовой: сработал только в столовой не удовлетворительно; 2 ДПИ в клубе: сработал только в клубе не удовлетворительно в соответствии с протоколом проверки от 18.03.2021 г. № 134-21 АПС ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС ИПЛ» по Новгородской области.</p>	<p>п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>
18.	<p>Расход воды в сети внутреннего противопожарного водопровода в здании не соответствует требуемому 2,5 л/с. (в соответствии с протоколом проверки от 18.03.2021г. № 136-21 ВПВ «Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу»)</p>	<p>п.п. 48, 54 ППР в РФ; ст.ст. 60, 62, 86 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 7.6 СП 10.13130.2009</p>
19.	<p>Коридор на втором этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией</p>	<p>ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»</p>
20.	<p>Коридор на третьем этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией</p>	<p>ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»</p>
21.	<p>При выходе из комнаты № 8 в общий коридор в месте перепада высот отсутствует пандус с уклоном 1:6</p>	<p>ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ, Свод правил СП 1.13130.2020 п. 4.3.5</p>
22.	<p>Ширина эвакуационного выхода из помещения клуба менее 1,2 м (фактически 0,95 м)</p>	<p>п. 23 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 4, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>
23.	<p>Высота эвакуационного выхода из помещения клуба менее 1,9 м (фактически 1,8 м)</p>	<p>ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 23 Правил противопожарного режима в РФ; п. 4.2.18 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>
24.	<p>Наружная открытая лестница, предназначенная для эвакуации людей из лестничной клетки, не соответствует требованиям пожарной</p>	<p>ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ, Свод правил СП 1.13130.2020 п. 4.4.1</p>

	безопасности (не соответствует уклон лестницы, размеры площадки у двери эвакуационного выхода, ширина и высота проступи)	
25.	Здание дома-интерната не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением не менее чем от 2-х пожарных гидрантов (при требуемом расходе воды на нужды пожаротушения 20 л/с, при тушении 2-х одновременных пожаров)	ст. 6, 68 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п 4.1, 5.2 табл. 2, п. 8.8, п. 10.1 - 10.7 п. 5.2 табл. 2, п. 8.8 СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Объекты ОАУСО "Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, д. 25		
26.	Не обеспечена проверка 1 раз в год средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
27.	Помещения пищеблока не оборудованы системами пожарной сигнализации.	п. 5, п. 7 прил. 1 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464; ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
28.	Наружная площадка с лестницей высотой выше 45 см., расположенная с северной стороны здания, не имеет ограждений с поручнями.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
29.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям, а именно уровень сигнала звукового оповещения не соответствует требованиям: 1 этаж: - комната № 1; - комната № 3; - столовая. 2 этаж: -комната № 5; -комната № 8; -комната № 15;	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

	-веранда. (Протокол № 90-22 СОУЭ от 14.04.2022 г. ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС ИПЛ» по Новгородской области).	
30.	Отсутствует подъезд для пожарных автомобилей к зданию класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 по всей длине со всех сторон, а именно на территории с северной стороны, между подъездом для пожарных автомобилей и зданием, осуществлена рядовая посадка деревьев, что создает препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников.	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст 6, ст. 90 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.1, п. 8.1, п. 8.6, п. 8.8. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
31.	Не обеспечено автоматическое открывание ворот для проезда пожарной техники на территорию объекта при срабатывании систем противопожарной защиты или ручное открывание ворот при организации круглосуточного дежурства непосредственно у мест установки ворот, либо дистанционное при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
на объекте имеется не проконтролированное Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 39/1/1 от 29.03.2021г.		
32.	Не разработана и не утверждена руководителем учреждения декларация по пожарной безопасности в соответствии с требованиями норм (фактически – декларация разработана в соответствии со старой формой)	ч. 5 ст. 6, ст.64 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ
33.	Не разработана и не утверждена руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями норм (фактически – инструкция разработана в соответствии со старой формой)	п. 2 абз. 3, п. 392, 393, 394 ППР РФ, утвержденных постановлением правительства № 1479 от 16.09.2020 г.
34.	Не разработана и не утверждена руководителем организации инструкция порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты (фактически – инструкция разработана в соответствии со старой формой)	п. 56 Постановления Правительства РФ от 16.09.2021 г. «О противопожарном режиме»
35.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям, а именно уровень сигнала звукового оповещения не соответствует требованиям: 1 этаж: - комната № 1; - комната № 3; - актовый зал;	ст. 6, ст. 54, ст. 81, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; №123-ФЗ; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система

	<p>- столовая. 2 этаж: -комната № 5; -комната № 8 -комната № 15: -веранды; (Протокол № 138-21 СОУЭ от 18.03.2021 г. ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС ИПЛ» по Новгородской области.</p>	<p>оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»</p>
36.	<p>Коридор на первом этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией</p>	<p>ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»</p>
37.	<p>Коридор на втором этаже здания дома - интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией</p>	<p>ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»</p>
38.	<p>В актовом зале для покрытия пола применен декоративно-отделочный материал с классом пожарной опасности более чем КМ2 (фактически применен материал без показателей пожарной опасности)</p>	<p>ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 112.1330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (актуализированная версия СНиП 21-01-97*) п. 6.25.</p>
39.	<p>Для отделки стен в коридоре у комнаты № 11 применены декоративные панели с классом пожарной опасности более чем КМ 1 (фактически применен материал без показателей пожарной опасности)</p>	<p>ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 112.1330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (актуализированная версия СНиП 21-01-97*) п. 6.25.</p>
40.	<p>Для отделки потолков на верандах, расположенных на втором этаже здания интерната, применены декоративно-отделочные материалы с классом пожарной опасности более чем КМ 1 (применены деревянные изделия без показателей пожарной опасности)</p>	<p>ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 112.1330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (актуализированная версия СНиП 21-01-97*) п. 6.25</p>
41.	<p>В коридорах первого и второго этажей для покрытия пола применен декоративно-отделочный материал с классом пожарной опасности более чем КМ 2 (фактически применен материал без показателей пожарной опасности)</p>	<p>ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 112.1330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (актуализированная версия СНиП 21-01-97*) п. 6.25.</p>
42.	<p>Ширина эвакуационного выхода из актового зала, ведущего в столовую менее 1,2 м (фактически 0,75 м)</p>	<p>ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 23 Правил противопожарного режима в РФ; п.п. 4.3.2, 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути</p>

		и выходы»; СП 112.1330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (актуализированная версия СНиП 21-01-97*) п. 6.25
43.	Ширина эвакуационного выхода из актового зала, ведущего в общий коридор менее 1,2 м (фактически 0,79 м)	ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 23 Правил противопожарного режима в РФ; п.п. 4.3.2, 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»; СП 112.1330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (актуализированная версия СНиП 21-01-97*) п. 6.25
44.	Вспомогательные здания (здание складского назначения и гараж) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст. 6, 51, п. 4.4 СП 484.1311500 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности"
45.	Территория и здания не имеют 2-х источников наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (отсутствуют сведения о наличии двух пожарных водоемов или гидрантов в радиусе до 200 м).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ; ст. ст. 6, 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.1, 10.3, 10.4 свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 06.04.2022 г.
- 2) Предписание № 53/1 от 15.04.2022 г.
- 3) Проверочный лист по приложению № 1 утвержденного Приказом МЧС России от 9 февраля 2022 года N 78.
- 4) Проверочный лист по приложению № 2 утвержденного Приказом МЧС России от 9 февраля 2022 года N 78.
- 5) Протокол испытаний работоспособности системы СОУЭ № 92–22 от 14.04.2022 г.;
- 6) Протокол испытаний работоспособности системы АПС № 91–22 от 14.04.2022 г.;
- 7) Протокол испытаний работоспособности системы ВПВ № 93–22 от 14.04.2022 г.;
- 8) Протокол испытаний работоспособности системы СОУЭ № 90–22 от 14.04.2022 г.;
- 9) Протокол испытаний работоспособности системы АПС № 89–22 от 14.04.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Семёнов А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Семёнов Артём Юрьевич - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области телефон: (81664) 20-0-60, e-mail: gpnbor@mail.ru


(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

Директор ОАУСО "Боровичский ДИ" Манучарян А.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

« ___ » часов « ___ » минут « ___ » _____ 20__ г.



(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)